

Formulir Masukan/Tanggapan terhadap Rancangan Peraturan BAPETEN

Judul Draf : Rancangan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Keselamatan Radiasi dalam Kegiatan Uji Tak Rusak

Pemberi masukan/tanggapan : Ardiansyah
Jabatan : Radiographer TK-2, PPR TK-1, PKSR
Instansi/Unit Kerja : PT. GAMMA RAY INDONESIA
Tanggal : 13-01-2025

| No. | Topik/Pasal | Masukan/Tanggapan | Alasan |
|-----|---|---|--|
| 1 | Ketentuan Umum/ Pasal 1 Nomor 19 | Mohon di pertimbangkan kembali Kawasan Uji Tak Rusak dalam radius 10 Km | Jalur Pipa Avtur Cilacap – Kulonprogo, Jalur Pipa Pekalongan – Semarang, Jalur Pipa Pertamina Hulu Rokan, Jalur Pipa Duri- Dumai, sehingga selama dapat dan mudah dicapai dengan menggunakan moda transportasi darat max 60 km atau 1 Jam Perjalanan |
| 2 | Prinsip proteksi Radiasi / Pasal 6 | Ditambahkan huruf e. Pengujian Ketangguhan Peralatan Uji Tak Rusak | Jarang dilakukan Radiografer Tk-2 |
| 3 | Perlengkapan proteksi radiasi / Pasal 20 Point (1) huruf i ; | Go No GO gauge, seharusnya No-Go-Gauge | Sesuai Manual book, Sumber dengan Sambungan atau Koneksi harus selalu di uji dengan No-Go-Gauge pada 4 Dimensi Uji nya |
| 4 | Pemeriksaan kondisi peralatan Uji Tak Rusak dan Peralatan Penunjang / Pasal 43 Point (1) huruf A No. 1) | Ditambahkan iv. Pemeriksaan kondisi inner Cable dalam Kondisi baik tidak berserabut pada pengendali jarak jauh Sepanjang 5 meter (Source Cabel 2,1m dan Ext Cable 2,1m) | Peningkatan Kemampuan Radiografer TK-2 sebagai bentuk Intervensi |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | | |
| 5 | Pemeriksaan kondisi peralatan Uji Tak Rusak dan Peralatan Penunjang / Pasal 43 Point (1) huruf A | Ditambahkan Nomor 6) Pemeriksaan kondisi peralatan UTR dan penunjang dilakukan oleh Radiografer TK-2 | Peningkatan Kemampuan Radiografer TK-2 sebagai bentuk Intervensi |
| 6 | Kedururatan / Pasal 58 Nomor (2) | Ditambahkan huruf i. Source Putus (Flexible cable antara Source dan Pigtail Putus) | Pernah terjadi 2024 |